

KAMCOS® - Technologie Schulungen für KUNDEN

Gruppe	Maschinenbediener	Wartungspersonal (Elektro)
Schulungsthema	Bedienen von Kettenwirkautomaten und Raschelmaschinen <u>ohne</u> elektronische Musterung	Instandhaltung von Kettenwirkautomaten und Raschelmaschinen <u>ohne</u> elektronische Musterung
Betrifft z.B. folgende Maschinentypen	HD 6/20-35; HDR 8 N; HKS 2; HKS 2-3; HKS 2-3 E; HKS 3-1; HKS 3-M; HKS 4; HKS 4 F; HKS 4-1; RD 2(4;6;7;8) N; RD 6/1,5-9; RD 6 3/12; RD 6(7) DPLM 12/3; RD 6 DPLM/2-12; RD 6 DPLM/12-30; RD 7/2-12; RD 7/3-15; RDS 11 ISO; RDS 11 FSM; RDS 11 FTL-3; RSE 4; RSE 4-1; RSE 5(6); RS 4-6 N F; RS 2 N K; RS 4 N 4 M; RS 4 N 3 K; RSFL 8 N 6-M; RSFS 6(8) N; TM 2; TM 3	
Kursbezeichnung	E MO 1	E MR 1
Schulungsinhalte	Siehe Schulungsbeschreibung E MO 1 (Seite 5/6)	Siehe Schulungsbeschreibung E MR 1 (Seite 8/9)
Schulungsvoraussetzungen	Keine	E MO 1 oder vergleichbare Kenntnisse
Kursdauer	3 Tage	3 Tage

Schulungsthema	Bedienen von Kettenwirkautomaten und Raschelmaschinen <u>mit</u> elektronischer Musterung	Instandhaltung von Kettenwirkautomaten und Raschelmaschinen <u>mit</u> elektronischer Musterung	Instandhaltung von Multibar-Raschelmaschinen mit/ohne Jacquard
Betrifft z.B. folgende Maschinentypen	HD 6/20-65 EL; HDR 6 EL-HD; HDR 8 EL; HKS 4 EL; HKS 4-1 EL; RD 6(7) DPLM 12/3 EL; RD 6/1,5-9 EL; RD 6 DPLM/2-12 EL; RD 7/2-12 EL; RD 7/3-15 EL; RD 7(8) DPLM EL; RS 2(3) EL; RS 2 EL F ISO; RS 3 EL ISO; RSE 5(6) EL; RSFS 6(8) EL		DJ 4/2; DJ 4/2 EL; DJ 6/2; DJ 6/2 EL; FL 20/16; JL 36/1; JL 40/1; JL 42/1 F; JL 42/1 B; JL 59/1-B; JL 59/1-F; JL 65/1 B; JL 65/1 F; JL 73/1; JL 83/1; JL 95/1; LRJ 42/1; LRJ 59 /1; LRJ 65/1; LRJ 83/1; LRT 43/1/24; LRT 59/1/24; LRT 71/1/36; ML 35 CD; ML 45; PBW 130/2; RJPC 4 F-NN; RJWB 4/2 F; RSJ 4(5)/1; RSJ 5/1 EL; TL 31/1/24; TL 43/1/24; TL 59/1/24; TL 66/1/36; TL 71/1/36; TL83/1/24
Kursbezeichnung	E MO 2	E MR 1.1	E MR 1.2
Schulungsinhalte	Siehe Schulungsbeschreibung E MO 2 (Seite 6/7)	Siehe Schulungsbeschreibung E MR 1.1 (Seite 9/10)	Siehe Schulungsbeschreibung E MR 1.2 (Seite 11/12)
Schulungsvoraussetzungen	E MO 1 oder vergleichbare Kenntnisse		
Kursdauer	4 Tage (E MO 1 + 1 Tag)		
Schulungsthema	Bedienen von Multibar- Raschelmaschinen mit/ohne Jacquard		
Betrifft z.B. folgende Maschinentypen	DJ 4/2; DJ 4/2 EL; DJ 6/2; DJ 6/2 EL; FL 20/16; JL 36/1; JL 40/1; JL 42/1 F; JL 42/1 B; JL 59/1-B; JL 59/1-F; JL 65/1 B; JL 65/1 F; JL 73/1; JL 83/1; JL 95/1; LRJ 42/1; LRJ 59 /1; LRJ 65/1; LRJ 83/1; LRT 43/1/24; LRT 59/1/24; LRT 71/1/36; ML 35 CD; ML 45; PBW 130/2; RJPC 4 F-NN; RJWB 4/2 F; RSJ 4(5)/1; RSJ 5/1 EL; TL 31/1/24; TL 43/1/24; TL 59/1/24; TL 66/1/36; TL 71/1/36; TL83/1/24		
Kursbezeichnung	E MO 3		
Schulungsinhalte	Siehe Schulungsbeschreibung E MO 3 (Seite 7/8)		
Schulungsvoraussetzungen	E MO 2 oder vergleichbare Kenntnisse	E MR 1 oder vergleichbare Kenntnisse	E MR 1 oder vergleichbare Kenntnisse
Kursdauer	5 Tage (E MO 2 + 1 Tag)	5 Tage (E MR 1 + 2 Tage)	5 Tage (E MR 1 + 2 Tage)

